



Räddningstjänsten Lycksele
921 81 Lycksele

Kommunal tillsyn SBA

Enligt 5 kap. 1 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor utövar kommunen tillsyn över efterlevnaden av lagen och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Vid tillsyn kommer ägaren eller nyttjanderättshavarens systematiska brandskyddsarbete att kontrolleras. Denna förändring medför att tillsynen får en mer reviderande karaktär (systemtillsyn).

Detta innebär att ägare eller nyttjanderättshavare har ansvaret för de regelbundna och mer detaljerade kontrollronderna. Vid tillsyn skall ägare eller nyttjanderättshavare kunna redogöra och beskriva sitt brandskyddsarbete. I samband med denna övergripande systemtillsyn kan vid behov detaljerade stickprovskontroller göras.

Hur ofta kommunal tillsyn genomförs, beror på verksamhetens riskbild, storlek och på hur väl företagets brandskydd fungerat vid tidigare kontroller. Omfattningen och nivån på det systematiska brandskyddsarbetet varierar givetvis från en verksamhet till en annan. Därför görs en bedömning i varje enskilt fall.

Bedrivs i skälig omfattning ett organiserat och strukturerat brandskyddsarbete i verksamheten?

För att bedömningen ska bli enhetlig baseras den på de ingående delmomenten: Ansvar, organisation, utbildning, rutiner / instruktioner, dokumentation, drift / underhåll och kontroll / uppföljning.

Anmärkningar på ägaren eller nyttjanderättshavarens brandskyddsarbete redovisas i ett tillsynsprotokoll.